


操作のしかた



基本操作

- 本体を三脚もしくは平らな面に設置します。
- 電源スイッチをONにします。



- レベルセンサーの電源をONにします。
- 精度切換スイッチを押して、検出精度を選択します。
- 基準位置表示“---”が点灯するように、レベルセンサーを上下します。


レベルセンサー表示部



レベルセンサー検出幅



表示	精度
	LS-80L 高精度 ±1mm (2mm幅) 普通精度 ±2mm (4mm幅)
	±5mm (10mm幅)
	±10mm (20mm幅)
	±15mm (30mm幅)
	±15mm以上 (30mm幅以上)
	上方または下方にはずれたとき

現場使用例



セイフティーロック機能とは

- 衝撃を検知したとき、作業者に知らせる機能です。
(セイフティーロックは、ハイアラートとも呼びます)
- 作業者の接触等により本体の設置状態(高さ)が急激に変化した場合、作業精度を守るために自動整準機能を停止し、右記の3個のランプが同時に点滅して作業者に知らせる機能です。
 - この機能は、自動整準機能が動作しレーザーが射出して1分後から動作します。
 - マニュアルモード時にセイフティーロック機能は作動しません。



復帰のしかた

- 電源スイッチを一度OFFにします。
- 本体が正しい位置に設置されているか、確認します。
- 再度、電源をONにします。自動整準を再度始め、終了するとレーザーが射出します。
- レーザーが正しい高さになっているかを必ず確認してから作業を再開してください。


勾配を設定するには

X軸方向(□「点検と調整法」のみ勾配を設定できます)。

1. 本体の設置

勾配設定して本機を用いるときは勾配設定方向に正確に本機を設置することが必要です。本機上面の照準器を使い、下記の方法で勾配方向に正確に本機を設置してください。

- 勾配設定方向と平行線上にターゲットを設置します。
- その平行線上に本機を設置します。(このとき、三脚の錐形を用います。)
- 概略に本機をターゲット方向に合わせます。
- 照準器をのぞきながら、ターゲットの中心を正確に照準できるように本機を合わせてみます。



2. 勾配の設定


手順(勾配の設定)	キー操作順序	ランプの表示(右図参照)
1 電源をONします。自動整準が完了すると勾配設定が可能になります。	「電源スイッチ」	自動整準中：ランプB(緑色)が点滅 自動整準完了後：ランプB(緑色)が点灯
2 「スローフキー」を1回押すと、押したキーの方向にレーザー光が傾斜し続けます。	自動整準完了後 「スローフキー」	ランプE(緑色)が遠い点滅
3 再度「スローフキー」を押すとレーザー光の傾斜はストップします。(但し、スローフキーを再度押さないときは、レーザー光は水平に設定されます。)	「スローフキー」	ランプE(緑色)が点灯
4 「スローフキー」を押し、勾配の調整をします。このとき、「スローフキー」を押し続ける時間の長さによりレーザー光が傾斜する速度を変えることができます。この速度はランプの点滅の速さで確認できます。	「スローフキー」	「スローフキー」を押していない時：ランプE(緑色)が点灯 「スローフキー」を押す：ランプE(緑色) レーザー光の動き 短く押す：遅い点滅 ↓ ↓ ↓ 長く押す：速い点滅 ↓ ↓ ↓
5 設定した勾配を解除するには「電源スイッチ」をOFFします。	「電源スイッチ」	全てのランプが消灯

電源OFF前の勾配に再設定するには

- 電源をOFFする前の勾配を再設定するには、「スローフキー」(左右どちらでも可)を押しながら電源をONします。
- 勾配が維持され、上記の手順4と同様に勾配を調整することができます。(スローフキー)を押さずに電源をONすると、レーザー光は水平に設定されます。)

- 勾配設定後にマニュアルモードをONにすると、設定された勾配位置で固定されます。このとき、スローフキーは機能しません。
- マニュアルモードのON/OFFについては「各部の名称と機能」を参照してください。
- 勾配を設定して作業を行う際は、定期的にレベルセンサーの基準位置を確認してください。

ランプ位置



点検と調整法


1. レーザー光の傾斜誤差

傾斜誤差については、お客様にて点検・調整が可能です。

点検法

- 約50m離れた壁に向かって三脚を据え付け、脚頭が水平になるように調整し、本体のX1方向が壁に向くように取り付けます。
- 電源スイッチを入れます。自動整準が完了します。
- レベルセンサーを高精度モードにします。
- レベルセンサーで壁のレーザー光の中心を検出し、マークします。(X1)
- 本体の電源を切ります。
- 三脚の定心桿を緩め、本体を180°回転し、定心桿を締めて固定します。壁に本体のX2面が向きます。本体を回転させると、機械の高さがズレないようにしてください。
- 再度、本体の電源を入れます。自動整準が完了します。
- レベルセンサーで壁のレーザー光の中心を検出し、マークします。(X2)
- このとき、マークした2つのレーザー光の高さの差(X1とX2の差)が5mm以下であれば、調整の必要はありません。もし、差が5mm以上であれば右記の調整法に従ってください。
- Y方向についても、同様に点検を行ってください。

もし差が40mm(±90°)以上あるときは、調整範囲を超えてます。お求めの販売店または、当社までご連絡ください。



X軸調整法

- 本体のX1方向を壁側に向けセイフティーロックOFFキーを押しながら、電源スイッチを押します。セイフティーロックOFFランプが点灯し、マニュアルモードONランプが点滅します。(X軸を選んでいる状態です)
- 2 セイフティーロックOFFキーを押してX軸調整を確定させます。マニュアルモードONランプが点灯します。自動整準が完了し、レーザー光が出力されます。
- 3 レベルセンサーLS-80Lを使い、レーザー光の高さを壁にマークします。
- 4 本体を180°回転させ、X2方向を壁側に向けます。
- 5 手順3と同様にして、レーザー光の高さを壁にマークします。
- 6 スローフキーを押し、手順3と手順5の位置の中心にレーザー光の高さがくるように調整します。
- 7 セイフティーロックOFFキーを押し、高さを記憶させます。このとき、セイフティーロックOFFランプが点滅します。記憶が完了すると、自動的に電源が切れます。以上でX軸の調整は完了しました。


Y軸調整法

- 1 本体のY1方向(操作パネル側)を壁側に向けセイフティーロックOFFキーを押しながら、電源スイッチを押します。セイフティーロックOFFランプが点灯し、マニュアルモードONランプが点滅します。(Y軸を選んでいる状態です)
- 2 スローフキーの右キーを再度1回押します。自動整準ランプが点滅します。(Y軸を選んでいる状態です)
- 3 セイフティーロックOFFキーを押してY軸調整を確定させます。自動整準ランプが点灯します。
- 4 レベルセンサーLS-80Lを使い、レーザー光の高さを壁にマークします。
- 5 本体を180°回転させ、Y2方向を壁側に向けます。
- 6 手順4と同様にして、レーザー光の高さを壁にマークします。
- 7 スローフキーを押し、手順4と手順6の位置の中心にレーザー光の高さがくるように調整します。
- 8 セイフティーロックOFFキーを押し、高さを記憶させます。このとき、セイフティーロックOFFランプが点滅します。記憶が完了すると、自動的に電源が切れます。以上でY軸の調整は完了しました。

セイフティーロックOFFキーを押しして高さを記憶させるとき、セイフティーロックOFFランプが速い点滅をして電源が切れないので、調整範囲を超えてます。お求めの販売店または当社までご連絡ください。

途中で調整を中止したいときは、電源スイッチを押します。

2. レーザー光の円錐誤差



水平回転の円錐誤差の点検は、必ず前項目の水平回転の傾斜誤差の点検・調整を終了してから行ってください。

点検法

- 約40m離れた2つの壁の中央に三脚を据え付け、X、Yどちらか一方の軸が壁に向くように本体を設置します。
- それぞれの壁において、レベルセンサーを高精度モードにしてレーザー光の中心をマークします。
- 一度電源を切り、壁Aから1~2m離れたところに三脚と本体を移動します。このとき、本体の方向は変えないでください。再度電源を入れます。
- 再度、それぞれの壁においてレーザー光の中心をマークします。
- 壁Aにおいてマークした2つの位置の距離、および壁Bにおいてマークした2つの位置の距離を測ります。このとき、測定した2つの距離の差が4mm以下であれば正常です。

もし差が4mm以上あるときは、お求めの販売店または当社までご連絡ください。

エラー表示

エラーが表示された場合は、下記の通り対処してください。(ランプの表示については、上記「ランプ位置」を参照してください。)

ランプの表示	エラー	原因	対処方法
B, C, Dが交互に点滅	整準範囲外エラー	本体が傾き過ぎて設置されています。	本体を水平にしてください。
Aが点灯	バッテリー残量不足エラー	電池残量が不足しています。	アルカリ乾電池を4本同時に新しいものと交換、またはバッテリーパックを充電してください。
B, C, Dが同時に点滅	セイフティーロックエラー	本体の設置状態が急激に変化しました。	電源を切り、再度電源を入れ本体を整準してください。
Dが速い点滅	傾斜誤差調整エラー	調整可能な範囲をこえています。	再度調整しても復旧しないときは、お求めの販売店または当社までご連絡ください。
E(赤色)が点灯	勾配範囲外エラー	勾配設定可能な範囲をこえています。	反対側のスローフキーを押して、勾配を調整してください。
B, C, Dが交互に点滅	内部エラー	内部の故障です。	電源を切り、安定した場所で再度電源を入れてください。回復しないときは、お求めの販売店または当社までご連絡ください。

上記の対処を行ってもエラー表示するときは修理が必要です。お求めの販売店または当社までご連絡ください。

性能

RL-H4C

光源: 半導体可視レーザー(635nm)
対物出力: 2.4mW レーザー安全規格: JIS Class 3R
整準範囲: ±5°
精度: ±10°(1mm/20m)
マニュアル勾配可能範囲: ±5°(本体が0°面に設置されている場合)
回転数: 600r.p.m.
使用範囲: 直径: 約2m~800m (LS-80L 使用)

電源/使用時間: 単1アルカリ乾電池4本
受光表示: ニッケル水素バッテリーパック BT-74Q(7000mAh)
充電時間: 約13時間 (AD-15 使用)
使用時間: 約100時間 (アルカリ乾電池使用, +20°C)
約60時間 (BT-74Q 使用, +20°C)

防水性および耐じん性: JIS C0920 保護等級IP66 (防水形、耐じん形に準拠)

使用温度範囲: -20°C~+50°C
保存温度範囲: -30°C~+60°C

LS警告表示: RL-H4C セイフティーロック表示 (LS-80L の液晶上に警告表示)
RL-H4C 電池残量警告表示 (LS-80L の液晶上に警告表示)

寸法: 177(L) × 196(W) × 217(H)mm
レーザー高さ: 187mm
(機械底面からレーザー中心までの高さ)
質量 (アルカリ乾電池タイプ): 2.4kg (アルカリ乾電池を含む)
(充電池タイプ): 2.6kg (BT-74Q を含む)
三脚取付ねじ: JIS B7907 測量機用三脚ねじ

LS-80L

検出範囲: 50mm
検出精度: ±1mm
普通精度: ±2mm
受光表示: 液晶(裏面2面) およびブザー
電源: 単3アルカリ乾電池2本
使用時間: 約120時間 (アルカリ乾電池連続使用)
自動電源停止時間: 約30分
防水性および耐じん性: JIS C0920 保護等級IP66 (防水形、耐じん形に準拠)
使用温度範囲: -20°C~+50°C
保存温度範囲: -30°C~+60°C
寸法: 146(L) × 76(W) × 26(H)mm
質量: 0.19kg (アルカリ乾電池を含む)

JSIMA
Japan Surveying Instruments Manufacturers' Association

© 2012 TOPCON CORPORATION
ALL RIGHTS RESERVED